

Produktinformation

Anode Zink für Suzuki 9.9 - 300 PS, MD95311

Art-Nr.: 04736 / GTIN: 8435422171120 / Marke:



5,15 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Anode Zink für Suzuki 9.9 - 300 PS, MD95311 schützt die Unterwasserkomponenten als Opferanode vor galvanischer Korrosion.

Passend für folgende Modelle:

- Suzuki
- DT4 (1987-1998)
- DT8C (1988-1992)
- DF9.9 (1997-2003)
- DT9.9 (1988)
- DT9.9C (1988-1992)

Produktinformation

- DF15 (1997-2003)
- DT15 (1987-1990)
- DT15C (1989-1992)
- DT20 (1986-1988)
- DF25 (2000-2007)
- DT25 (1985-1988)
- DF30 (2000-2007)
- DT30 (1985-1988)
- DT30C (1989-1992)
- DT35 (1987-1989)
- DF40 (1999-2008)
- DT40 (1984-1998)
- DF50 (1999-2008)
- DT50 (1983-1984)
- DT55 (1985-1997)
- DF60 (2001-2008)
- DT60 (1983-1984)
- DT65 (1985-1997)
- DF70 (2001-2008)
- DT75 (1984-1997)
- DT90 (1989-1997)
- DT100 (1989-2000)
- DT115 (1989-2001)
- DT140 (1989-2001)
- DF150 (2006-2008)
- DT150 (1986-2003)
- DF170 (2006-2008)
- DF175 (alle Baujahre)
- DT175 (1987-1992)
- DF200 (2004-2008)
- DT200 (1986-2000)
- DF225 (2004-2008)
- DF250 (2004-2008)
- DF300 (2004-2008)

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Suzuki 55320-95311, 55320-95310

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Suzuki, DT4 (1987-1998), DT8C (1988-1992), DF9.9 (1997-2003), DT9.9 (1988). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Suzuki 55320-95311, 55320-95310.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll, sobald die Opferanode deutlich abgetragen ist oder der Korrosionsschutz nicht mehr ausreichend gegeben ist.