

Produktinformation

Temperatursensor mit Alarm für Volvo Penta, MD3852029

Art-Nr.: 04742 / GTIN: 8435412013515 / Marke:



20,31 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Temperatursensor mit Alarm für Volvo Penta, MD3852029 erfasst die Temperatur im jeweiligen System und liefert das Signal für Anzeige oder Überwachung.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta (OSI, GXI)
- 3.0GLP-J
- 3.0GSMHUB, 3.0GSMWTR, 3.0GSPBY, 3.0GSPLKD

Produktinformation

- 4.3GIPLKDCE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPWTR
- 4.3GLPBYC, 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB
- 4.3GSJBYA, 4.3GSJLKD, 4.3GSPBYC, 4.3GSPHUS, 4.3GSPLKD, 4.3GSPMDA
- 4.3GXi-D
- 4.3OSi-E
- 5.0FiPMDM
- 5.0GIPEFS
- 5.0GL-B
- 5.0GXi-C, 5.0GXi-D
- 5.7GIPHUS, 5.7GIPMDACE
- 5.7GLPLKD, 5.7GLPLKE, 5.7GLPLKR, 5.7GLPMDA
- 5.7GXii-A
- 5.7OSi-B, 5.7OSXi-CF
- 5.8FiPMDA
- 5.8FLPMDA
- 7.4GIINCCCE, 7.4GiPBYDCE, 7.4GiPEFS
- 7.4GSIPBYCCE, 7.4GSIPWTR
- 8.1Gi-FF, 8.1Giil-A, 8.1Giil-B
- 8.1OSi-BF
- 8.2GLPMDM
- 8.2GSIPBYCCE
- 430B, 431B, 432A, 434A
- 500B, 501B, 570A, 572A
- 740B

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3852029, 3853787, 835630, 872067

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Volvo Penta (OSi, GXi), 3.0GLP-J, 3.0GSMHUB, 3.0GSMWTR, 3.0GSPBY, 3.0GSPLKD, 4.3GIPLKDCE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPWTR, 4.3GLPBYC, 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 3852029, 3853787, 835630, 872067.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Fehlanzeigen, unplausiblen Messwerten, Aussetzern oder Totalausfall der Funktion.