

Hardin -Überholungs-Serviceteilsatz - für Gen. 5/6 Hardin Edelstahlpumpen - Ersatz für Mercury Seewasserpumpen

Art-Nr.: 625-4175 / Marke: [Hardin Marine Performance Products](#)



274,33 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 19. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Überholungs-Serviceteilsatz ist für Hardin Gen-5/6-Edelstahl-Seewasserpumpen als Mercury-Ersatz vorgesehen.

Er dient als Master-Rebuild-Kit für die vollständige Überholung der zugehörigen Hardin-Pumpenbaugruppe.

Vorteil des Master-Rebuild-Kits liegt in der vollständigen Überholbarkeit der Hardin-Gen-5/6-Pumpe, weil die typischen Verschleiß- und Dichtkomponenten in einem abgestimmten Satz zusammengefasst sind.

Technische Hinweise

- Master-Rebuild-Kit für Hardin Gen-5/6 Edelstahlpumpen
- Ausgelegt für die Hardin Seewasserpumpe 625-4118
- Nicht als universeller Satz für beliebige MerCruiser Rohwasserpumpen ausgelegt

Der Satz enthält unter anderem

- Verschleißplatten
- O-Ringe
- Dichtungen
- Impeller
- Sicherungsclip

FAQ zu diesem Artikel

Für welche Pumpe ist dieser Satz geeignet?

Er ist als Überholsatz für die Hardin Gen-5/6-Edelstahl-Seewasserpumpe 625-4118 vorgesehen.

Was ist in diesem Servicekit enthalten?

Zum Satz gehören die typischen Rebuild-Komponenten wie Verschleißplatten, O-Ringe, Dichtungen, Impeller und Sicherungsclip.

Wann sollte dieser Satz verwendet werden?

Er eignet sich, wenn eine Hardin Gen-5/6-Pumpe im Zuge von Verschleiß, Undichtigkeit oder turnusmäßiger Instandsetzung vollständig überholt werden soll.