

Produktinformation

Hardin Gen 7 und 8 Ersatz-Innenverschleißplatte

Art-Nr.: 625-4245 / Marke: [Hardin Marine Performance Products](#)



28,22 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Innere Verschleißplatte ist als Ersatzteil für Hardin Gen-7- und Gen-8-Seewasserpumpen vorgesehen.

Sie bildet die innere Lauf- und Verschleißfläche im Pumpenaufbau und wird bei Abnutzung im Rahmen der Pumpenüberholung ersetzt.

Vorteil der Hardin-Verschleißplatte liegt darin, dass Gen-7- und Gen-8-Pumpen gezielt überholt werden können, anstatt bei Laufspuren die komplette Pumpe tauschen zu müssen.

Passend für folgende Modelle

- Hardin Gen-7-Seewasserpumpen

Produktinformation

- Hardin Gen-8-Seewasserpumpen

Technische Hinweise

- Nur für Hardin Pumpen 625-4101, 625-4102 und 625-4122
- Nicht als Ersatz für originale Mercury-Pumpenteile geeignet
- Hardin-Pumpen verwenden ein geändertes Design mit zusätzlicher Verschleißplatte

FAQ zu diesem Artikel

Wofür wird diese Verschleißplatte verwendet?

Sie dient als innere Verschleißfläche im Hardin-Pumpengehäuse und wird bei Laufspuren oder Überholung der Pumpe ersetzt.

Passt diese Platte in originale Mercury-Pumpen?

Nein, sie ist nur für die umkonstruierten Hardin-Pumpen vorgesehen und ersetzt keine serienmäßigen Mercury-Teile.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Prüfen Sie, ob Ihre Pumpe zu den Hardin-Ausführungen 625-4101, 625-4102 oder 625-4122 gehört.