

Produktinformation

Dichtung für 4.3L Umwälzpumpe, 879194367

Art-Nr.: 04788 / Marke: [Mercury-MerCruiser-Quicksilver](#)



4,24 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 10. Aug. - Fr. 14. Aug. 2026**

Dichtung für 4.3L Umwälzpumpe, 879194367 ist die Flächendichtung für die motorseitige Umwälzwasserpumpe der neueren 4.3L-MerCruiser-V6-Familie.

Sie dichtet die Pumpe gegenüber dem Motorgehäuse ab und sollte bei jedem Pumpenwechsel oder bei Demontage der Pumpe erneuert werden.

Passend für folgende Modelle:

- MerCruiser 4.3L CARB Alpha und Bravo ab Seriennummer 1A063240
- MerCruiser 4.3L MPI Alpha und Bravo der neueren Generation mit Pumpe 879194401
- Passende Anwendungen mit Umwälzpumpe 46-879194401 beziehungsweise 8M6005225

Produktinformation

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 27-879194367
- Passend zu MerCruiser 46-879194401
- Passend zu MerCruiser 46-8M6005225

Technische Hinweise:

- Dichtung für die motorseitige Umwälzpumpe
- Nicht für die Impeller-Seewasserpumpe im Antrieb
- Bei geöffnetem Dichtverbund grundsätzlich erneuern

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird diese Dichtung verwendet?

Sie dichtet die Anlagefläche der 4.3L-Umwälzpumpe zum Motorblock ab und verhindert Kühlmittelverlust im Pumpenbereich.