

Drosselklappensensor / TPS Sensor für Mercruiser, Volvo Penta, OMC 805226A1, 3855184

Art-Nr.: 04880 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



108,50 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Drosselklappensensor / TPS Sensor für Mercruiser, Volvo Penta, OMC 805226A1, 3855184 erfasst die Stellung der Drosselklappe und übermittelt das Signal an die Motorsteuerung.

Passend für folgende Modelle:

- Mercruiser (EFI)
- MCM/MIE V-6 & 305
- 350, 454, 502 EFI

Produktinformation



- Volvo Penta & OMC (V6)
- V6, 305, 350, 454, 502, EFC

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 805226A1
- Volvo Penta und OMC 3855184

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Mercruiser (EFI), MCM/MIE V-6 & 305, 350, 454, 502 EFI, Volvo Penta & OMC (V6), V6, 305, 350, 454, 502, EFC. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 805226A1, Volvo Penta und OMC 3855184.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Fehlanzeigen, unplausiblen Messwerten, Aussetzern oder Totalausfall der Funktion.