

Drosselklappensensor / TPS Sensor für Mercruiser und Volvo Penta 8M0097035, 3857487

Art-Nr.: 04881 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



123,51 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Drosselklappensensor / TPS Sensor für Mercruiser und Volvo Penta 8M0097035, 3857487 erfasst die Stellung der Drosselklappe und übermittelt das Signal an die Motorsteuerung.

Passend für folgende Modelle:

- Mercruiser (MPI)
- MCM/MIE 4.3L,
- 5.0L, MX 6, 2L w/ECM555,

Produktinformation



- 7, 4L MPI (L29), MCM 496 Mag & HO
- 8.1S & HO
- 350 Mag MPI, Blk Scorpion Ski
- Volvo Penta 4.3, 5.0, 5.7, 8.1, 8.2L

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 8M0097035, 853678T
- Volvo Penta 3857487

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Mercruiser (MPI), MCM/MIE 4.3L,, 5.0L, MX 6, 2L w/ECM555,, 7, 4L MPI (L29), MCM 496 Mag & HO, 8.1S & HO. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 8M0097035, 853678T, Volvo Penta 3857487.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch ist sinnvoll bei Fehlanzeigen, unplausiblen Messwerten, Aussetzern oder Totalausfall der Funktion.