

Produktinformation

Dichtungssatz oben für Volvo Penta SX / DP-S, MD3850594

Art-Nr.: 04893 / GTIN: 8435412085666 / Marke:



68,68 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 08. Aug. - Mi. 12. Aug. 2026**

Dichtungssatz oben für Volvo Penta SX / DP-S, MD3850594 enthält abgestimmte Dichtungen zur Instandsetzung der jeweiligen Baugruppe.

Passend für folgende Modelle:

- DP-S, DP-S1, DP-SM
- DP-SMTD, DP-SMTD1, DP-SMTD3
- SX-C, SX-C1, SX-C2

Produktinformation

- SX-CT, SX-CT1, SX-CT2
- SX-M, SX-M1, SX-MTD
- SX-R, SX-RT1, SX-RT2
- SX Cobra 1994 - 1996
- SX-S, SX-ST

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3850594
- Sierra 18-2586

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Satz unter anderem passend für folgende Modelle: DP-S, DP-S1, DP-SM, DP-SMTD, DP-SMTD1, DP-SMTD3, SX-C, SX-C1, SX-C2, SX-CT, SX-CT1, SX-CT2, SX-M, SX-M1, SX-MTD. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 3850594, Sierra 18-2586.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.