

Trimmschlauch Mercruiser Bravo Steuerbord MD864589

Art-Nr.: 05038 / GTIN: 8435412014376 / Marke:



53,74 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Trimmschlauch Mercruiser Bravo Steuerbord MD864589 führt Hydrauliköl im Trimmsystem und verbindet die entsprechenden Komponenten der Trimmhydraulik.

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 32-864589, 99902

FAQ zu diesem Artikel:

Produktinformation



Wofür wird dieser Artikel eingesetzt?

Trimmschlauch Mercruiser Bravo Steuerbord MD864589 führt Hydrauliköl im Trimmsystem und verbindet die entsprechenden Komponenten der Trimmhydraulik.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 32-864589, 99902.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Versprödung, Rissen, Quellung, Undichtigkeit oder beschädigten Anschlussbereichen sinnvoll.
