

Trimmschlauch Mercruiser Bravo Backbord MD864588

Art-Nr.: 05039 / GTIN: 8435412014383 / Marke:



54,11 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

Trimmschlauch Mercruiser Bravo Backbord MD864588 führt Hydrauliköl im Trimmsystem und verbindet die entsprechenden Komponenten der Trimmhydraulik.

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 32-864588, 99903

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Artikel eingesetzt?

Trimmschlauch Mercruiser Bravo Backbord MD864588 führt Hydrauliköl im Trimmsystem und verbindet die entsprechenden

Produktinformation



Komponenten der Trimmhydraulik.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 32-864588, 99903.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Versprödung, Rissen, Quellung, Undichtigkeit oder beschädigten Anschlussbereichen sinnvoll.