

## Produktinformation

# Vergaser 2bbl Mercab für Mercruiser 5,7L ab 98 Werksneu, MD864943A01

Art-Nr.: 05070 / GTIN: 8435422145992 / Marke:



**432,62 EUR** / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**

Vergaser 2bbl Mercab für Mercruiser 5,7L ab 98 Werksneu, MD864943A01 bereitet das Kraftstoff-Luft-Gemisch für den Motorbetrieb auf.

### Passend für folgende Modelle:

- Für 5, 7L (ab 1998) Motoren
- 5.7 CARB ALPHA BRAVO
- 5.7 CARB MIE

## Produktinformation

- 5.7 CARB SKY
- 5.7 COMPETITION SKI (GEN+) GM 350 V8 (1998)
- 5.7 GM350 V8 (1998-01)
- 5.7L 1998+
- Im gesamten Gasbereich getesteter Durchfluss
- Kalibriert und entwickelt, um Kraftstoffeffizienz und Leistung zu maximieren
- Voreinstellung der Kraftstoffgemisch - und Leerlaufeinstellungen, um sicherzustellen, dass während der Installation nur geringfügige Leerlauf- und Choke-Einstellungen erforderlich sind

### Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 310-804621R02, 310-864943A01, 3310-864943A01, 861245A1, 865962A02
- Sierra: 18-7376
- 18-7376N
- 18-7639
- 187376

### FAQ zu diesem Artikel:

#### Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Für 5, 7L (ab 1998) Motoren, 5.7 CARB ALPHA BRAVO, 5.7 CARB MIE, 5.7 CARB SKY, 5.7 COMPETITION SKI (GEN+) GM 350 V8 (1998). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

#### Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 310-804621R02, 310-864943A01, 3310-864943A01, 861245A1, 865962A02, Sierra: 18-7376, 18-7376N, 18-7639.

#### Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.