

Impellerpumpen Reparatursatz für Volvo Penta MD5, MD6, MD7, MD11

Art-Nr.: 05116 / GTIN: 8435422141628 / Marke:

74,23 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**



Dieser Impellerpumpen-Reparatursatz dient zur Überholung der Seewasserpumpe älterer Volvo-Penta-Diesel der MD5- bis MD11-Reihe mit vierfach verschraubter Buchsenpumpe.

Passend für folgende Modelle:

- MD5A, MD5B, MD5C
- MD6B
- MD7A, MD7B

Produktinformation



- MD11C, MD11D

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 875584
- 21951422
- Orbitrade 15584
- REC875584

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller mit Dichtung und Mitnehmer
- Pumpenwelle
- Buchse, Wellendichtungen und Federn
- Schrauben, Stift und Cam-Dichtung

Technische Hinweise:

- Geeignet für die vierfach verschraubte Seewasserpumpe ohne Wälzlager, auch plain bearing pump genannt
- Bekannte Pumpen sind unter anderem 833883 und 840076
- Deckel und Nocken gehören nicht bei jeder Ausführung zum Lieferumfang und sollten vor Bestellung geprüft werden

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür ist dieser Reparatursatz gedacht?

Er stellt Verschleißteile für Welle, Dichtungen und Impeller bereit, um eine undichte oder verschlissene Seewasserpumpe instand zu setzen.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Bitte die Pumpenausführung mit vier Schrauben und Buchsenlagerung sowie die Referenznummern der Altteile vergleichen.