

Produktinformation

Dieselfilter für Volvo Penta MD21492771

Art-Nr.: 05176 / GTIN: 8435412009396 / Marke:



14,08 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**

Dieselfilter für Volvo Penta MD21492771 filtert Verunreinigungen aus dem Kraftstoff und schützt die nachgeschalteten Komponenten des Kraftstoffsystems.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta (AQ)
- AQD70D, TAMD70D, TAMD70E
- D5A-T, D5A-TA, D5A-B TA, D7A-T, D7A-TA, D7A-B TA
- D5A-T, D5A-TA, D5A-B TA, D7A-T, D7A-TA, D7A-B TA, D7C-TA, D7C-B TA
- MD6, MD6A, MD6B, MD7, MD7A, MD7B
- AD30A, AQAD30A, MD30A, TAMD30A, TMD30A, AD30, AQAD30, MD30, TAMD30, TMD30

Produktinformation

- TD30A, TD31ACE, TD40A, TD45B, D45A
- AD31D, AD31D-A, AD31XD, TAMD31D, TMD31D
- AD31L-A, AD31P-A, AD41L-A, AD41P-A, D41L-A, TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A, TAMD31S-A, TAMD41H-A, TAMD41H-B, TAMD41P-A, TAMD41L-A, TAMD41M-A, TMD31L-A, TMD41L-A, TAMD31S, HS1A, TAMD31L, TAMD31P, TAMD41P
- MD31A, TMD31A, TMD31B, TAMD31A, TAMD31B, AD31, AQAD31A, AD31B, 290A, DP-A, DP-B, DP-A1, DP-B1, SP-A, SP-A1
- MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B
- KAD32P, TAMD42WJ-A, KAD43P-A, KAMD43P, KAMD43P-A, KAMD43P-B, KAD44P, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD44P-A, KAMD44P-C, KAD300-A, KAMD300-A, HS1A, HS1E-A, KAMD44P-B
- TAMD60A, TAMD60B
- TAMD60C
- TD60A, TD60B, TD60B PP, TD60B G
- TD60D, TD60D-83, TD60DPP-83, TD60DG-83, TID60D, TID60DG
- TAMD61A, TAMD62A
- TD61A, TD61AW, TD61ACE, TD61AG, TD61AGP, TD61AP, TD61APB, TID61AG, TD71A, TD71AW, TD71ACE, TD71AG, TD71AGP, TD71AP, TD71APB, TID71A, TID71AG, TID71AGP, TID71AP, TID71APB, TID61AGP
- TAMD63L-A, TAMD63P-A, TAMD72A
- D70B, D70B PP, D70B K, TD70B
- MD70B, MD70BK, TMD70B, THAMD70B, TAMD70B, AQD70BL, AQD70B
- MD70C, TMD70C, TAMD70C, THAMD70C, AQD70BL, AQD70CL
- TD70G, TD70G-83, TD70GPP, TD70GPP-83, TID70G, TID70GPP, TID70GG, TD70GG, TD70GG-83
- TAMD71A, TAMD72A
- TAMD71B, TAMD73P-A, TAMD73WJ-A
- TAMD72P-A, TAMD72WJ-A
- TAMD74A, TAMD74A-A, TAMD74A-B, TAMD74C-A, TAMD74C-B, TAMD74L-A, TAMD74L-B, TAMD74P-A, TAMD74P-B, TAMD75P-A
- TD100G, TD100G-85, TD100G-87, TD100GG, TD100GG-85, TD100GG-87, TD100GGP-87, TD100HP-87, TD100HPB-87, TD100GP, TD100GP-85, TD100GGP, TID100K, TID100K-87, TID100KG, TID100KG-87, TID100KGP-87, TID100KP, TID100KP-87, TID100KPB-87
- TD120HP-86, TD121, TD121G, TD121G-87, TD121GG, TD121GG-86, TD121GG-87, TD121GGP, TD121GGP-87, TD121GP-87, TD121GPB-87, TID121K, TID121KG, TID121KP, TID121K-87, TID121KG-87, TID121KGP, TID121KP-87, TID121KPB-87, TID121L-87, TID121LG, TID121LG-87, TID121LG UT-87, TID121LGP, TID121LGP-87, TID121LP, TID121LP-87, TID121LPB-87, TID121L
- TD120HPP, TID120HPP
- TD420VE, TAD420VE, TAD620VE
- TD610G, TWD610G, TD710G, TWD710G, TAD730G, TWD740GE, TAD740GE, TAD741GE
- TD610M, TD630ME, TWD630ME, TD730ME, TWD730ME, TWD731ME
- TD610V, TWD610V, TD630VE, TWD630VE, TD640VE, TWD610PB
- TWD610P, TWD610PB, TWD710P, TWD710PB, TAD730P
- TD71A, TID71A, TWD710V, TD730VE, TWD731VE, TAD730V, TWD740VE
- D100A, D100AK, D100B, TD100A, TD100AG, TD100AK
- TMD100C
- TMD102A, TAMD102A, TAMD102D
- TAMD103A
- TD120C
- TID121FG
- TMD121C, TAMD121C, TAMD121D, TAMD122C, TAMD122D
- TD164KAE
- TAD520GE, TAD720GE, TAD721GE, TAD722GE
- TAD520VE, TAD720VE, TAD721VE, TAD722VE
- TAD550GE, TAD551GE, TAD750GE, TAD751GE, TAD752GE, TAD753GE, TAD754GE
- TAD1030G, TD1010G, TWD1010G
- TAD1030GE, TAD1031GE, TAD1032GE, TAD1031G
- TAD1030P
- TAD1230G, TD1210G, TWD1210G, TWD1211G, TAD1231GE, TAD1232GE
- TWD1230ME
- TWD1620G, TWD1630G, TAD1630G, TAD1630GE, TAD1631G, TAD1631GE
- TAD1630P, TWD1630P, TWD1630PP, TAD1630PB

Produktinformation

- TAD1630V, TWD1630V
- DH10A, THD102KD, THD102KB
- MD100A, TMD100A, TMD100AK, MD100B, MD100BK
- TD1030ME, TWD1030ME
- TD1030VE, TAD1030V, TWD1031VE, TAD1030VE
- D120A, D120AK, TD120A, TD120AG, TD120AK
- MD120A, MD120AK, TMD120A, TMD120AK, TAMD120A, TAMD120AK, TMD120B, TAMD120B
- TID120FPP, TID120FG, TD120G, TD120GG
- TWD1210V, TWD1211V, TAD1230V, TWD1230VE, TWD1231VE
- TAMD122A, TMD122A, TAMD122AF
- TD520GE, TAD530GE, TAD531GE, TAD532GE, TD720GE, TAD720GE, TAD730GE, TAD731GE, TAD732GE, TAD733GE
- TD520VE
- TAD1230P, TWD1210P, TWD1211P, TD1210G, TWD1210G, TWD1211G, TD121GP
- TD1030ME
- TWD1030ME
- TD1030VE
- TAD1030V
- TWD1031VE
- TAD1030VE
- TWD1210V
- TWD1211V
- TAD1230V
- TWD1230VE
- TWD1231VE
- TAD1230P
- TWD1210P
- TWD1211P
- TD1210G
- TWD1210G
- TWD1211G

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta Nr. 21492771
- Volvo Penta 21492771, 3825133, 466987, 829993
- Sierra 18-7942

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Volvo Penta (AQ), AQD70D, TAMD70D, TAMD70E, D5A-T, D5A-TA, D5A-B TA, D7A-T, D7A-TA, D7A-B TA, D5A-T, D5A-TA, D5A-B TA, D7A-T, D7A-TA, D7A-B TA, D7C-TA, D7C-B TA, MD6, MD6A, MD6B, MD7, MD7A, MD7B. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta Nr. 21492771, Volvo Penta 21492771, 3825133, 466987, 829993, Sierra 18-7942.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist im Wartungsintervall oder bei erkennbarer Verschmutzung, Wasseranteil oder Durchflussproblemen sinnvoll.