

Produktinformation

Dichtring / O-Ring für Volvo Penta Ölablass und Einfüllschraube MD3852045

Art-Nr.: 05214 / GTIN: 8435412080272 / Marke:



6,10 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Dichtring / O-Ring für Volvo Penta Ölablass und Einfüllschraube MD3852045 dichtet die Ölablass- bzw. Einfüllschraube gegenüber dem Gehäuse ab.

Passend für folgende Modelle:

- DP-SM, DP-SM 1.68, DP-SM 1.78, DP-SM 1.95, DP-SM 2.32, DP-SMTD, DP-SMTD1, DP-SMTD 1.95, DP-SMTD1 1.95, DP-SMTD3, DP-SMTD3 2.11
- DPS-A 1.68, DPS-A 1.78, DPS-A 1.95, DPS-A 2.11, DPS-A 2.14, DPS-A 2.32, DPS-A OXI 1.78, DPS-A OXI 1.95
- DPS-A OXI 2.14, DPS-B 178, DPS-B 1.95, DPS-B 2.14, DPS-B 2.32, DPS-B OX 1.78, DPS-B OX 1.95, DPS-B OX 2.14, TSK-A-42

Produktinformation

- DP-G, TSK DP-G
- DPX-A, TSK DPX-A
- SX-A, DPS-A, DPS-B, DPS-B1, DPS-A OXi, DPS-B OX, DPS-B1 OX, FWD, SX-A 1.43, SX-A 1.51, SX-A 1.60, SX-A 1.66, SX-A 1.79, SX-A 1.89, SX-A 1.97, SX-A 2.18
- SX-C, SX-C1, SX-C2, SX-CT, SX-CT1, SX-R, SX-RT1, SX-RT2, DP-S, DP-S1, SX-C1AC, TSK SX-C1, TSK SX-C1AC, TSK DP-S
- SX-M1, SX-M1 1.43, SX-M1 1.51, SX-M1 1.60, SX-M1 1.66, SX-M1 1.79, SX-M1 1.89, SX-M1 1.97, SX-M1 2.18
- SX-M, SX-MTD, SX-MTD3, SX-M 1.43, SX-M 1.51, SX-M 1.60, SX-M 1.66, SX-M 1.79, SX-M 1.89, SX-M 1.97, SX-M 2.18, SX-MTD 1.66, SX-MTD 1.79, SX-MTD 2.18, SX-MTD3 1.66
- SX-S, SX-SLT, SX-ST, TSK SX-S, TSK SX-SLT
- TSK SX-C, SX-CT2, TSK SX-C2AC, TSK SX-CLT M10, TSK SX-CLT1, TSK SX-R, TSK SX-R1, TSK SX-R2
- TSK XXP-D3, XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-B-D3 2.11, XDP-D3
- TSKs, SX-M, 1998-2005, TSK SX-M, TSK SX-MDA, TSK SX-MDB, TSK SX-MDC, TSK SX-MLT, TSK SX-MHP, TSK SX-MBAC, TSK SX-MACLT, SX-MAC, TSK SX-MAC
- TSKs, SX-M, 2006-2008, TSK SX-M, TSK SX-MACLT, TSK SX-MBAC, TSK SX-MHP
- XDP-B, TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta3852045
- OMC / Johnson / Evinrude 303067, 329381, 332584
- Sierra 18-7116

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Satz unter anderem passend für folgende Modelle: DP-SM, DP-SM 1.68, DP-SM 1.78, DP-SM 1.95, DP-SM 2.32, DP-SMTD, DP-SMTD1, DP-SMTD 1.95, DP-SMTD1 1.95, DP-SMTD3, DP-SMTD3 2.11, DPS-A 1.68, DPS-A 1.78, DPS-A 1.95, DPS-A 2.11, DPS-A 2.14, DPS-A 2.32, DPS-A OXi 1.78, DPS-A OXi 1.95, DPS-A OXi 2.14, DPS-B 1.78, DPS-B 1.95, DPS-B 2.14, DPS-B 2.32, DPS-B OX 1.78, DPS-B OX 1.95, DPS-B OX 2.14, TSK-A-42, DP-G, TSK DP-G, DPX-A, TSK DPX-A. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta3852045, OMC / Johnson / Evinrude 303067, 329381, 332584, Sierra 18-7116.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.