

Kreuzgelenk für Mercruiser / OMC / Volvo Penta, MD853255

Art-Nr.: 05215 / GTIN: 8435412017797 / Marke:

52,06 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**



Kreuzgelenk für Mercruiser / OMC / Volvo Penta, MD853255 überträgt die Drehbewegung im Antriebsstrang auch bei Winkelversatz zwischen den verbundenen Komponenten.

Passend für folgende Modelle:

- Mercruiser (ALPHA)
- 120 / 140 (1967-1982) S/N 2062141 - 6225576
- 160 / 165 (1967-1981) S/N ab 2065190

Produktinformation



- 470 / 485 (1976-1982) S/N 4208730 - 6225575
- 898 / 225 / 233 (1971-1977) S/N ab 3106717
- 898 / 228 / 250 / 260 (1977-1982) S/N 4782330 - 6225576
- IA, B, IC (1964) S/N 1684188 - 1777798
- IA, IB, IC EZ (1965-1966) S/N 1776349 - 2065186
- R, MR, Alpha One (1983-1986) S/N 6225577 - 0B418818
- OMC
- OMC Cobra 1986 - 1993
- Volvo Penta (AQ, DP)
- AQ 200
- AQ 250
- AQ 270, 270T
- AQ 275, 275A
- AQ 280, 280DP, 280T
- AQ 285A
- AQ 290, 290A, 290DP
- DP-A
- DP-B
- SP-A, SP-A / MT

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser / Mercury 758321, 75832B1, 75832T, 75832T1
- OMC 0307576, 0508902, 0508903, 0509100, 0509401, 0775547, 0775548, 0912214, 0915716, 3850812, 915716
- Volvo Penta 839253, 853255, 853670, 897707
- Sierra 18-2040, 18-2104, 18-2174

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: MerCruiser (ALPHA), 120 / 140 (1967-1982) S/N 2062141 - 6225576, 160 / 165 (1967-1981) S/N ab 2065190, 470 / 485 (1976-1982) S/N 4208730 - 6225575, 898 / 225 / 233 (1971-1977) S/N ab 3106717. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser / Mercury 758321, 75832B1, 75832T, 75832T1, OMC 0307576, 0508902, 0508903, 0509100, 0509401, 0775547, 0775548, 0912214, 0915716, 3850812, 915716, Volvo Penta 839253, 853255, 853670, 897707, Sierra 18-2040, 18-2104, 18-2174.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.