

## Produktinformation

# Propellermutter mit 2 Sicherungsscheiben, MD69578Q1

Art-Nr.: 05411 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



**17,15 EUR**

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Propellermutter mit 2 Sicherungsscheiben, MD69578Q1 schützt den elektrischen Stromkreis vor Überlastung oder Kurzschluss.

### Passend für folgende Modelle:

- Mercury / Mariner
- 30 PS (2-Takt) ab 1994
- 30 PS SeaPro / Marathon

## Produktinformation

- 35 PS (2-Takt) 1984-1989
- 40 PS (2-Takt) ab 1977
- 40 PS SeaPro / Marathon
- F40 FourStroke ab 1977 (nicht Bigfoot)
- 55 PS SeaPro / Marathon ab 1995
- 60 PS (2-Takt) ab 1977
- F60 FourStroke ab 1977 (nicht Bigfoot)
- 70 PS (2-Takt) bis 1983
- F25 Bigfoot FourStroke ab 1999
- F30 Bigfoot FourStroke ab 2010
- F30 FourStroke ab 1994-2005

### FAQ zu diesem Artikel:

#### Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Mercury / Mariner, 30 PS (2-Takt) ab 1994, 30 PS SeaPro / Marathon, 35 PS (2-Takt) 1984-1989, 40 PS (2-Takt) ab 1977. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

#### Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Entscheidend sind Ausführung, Baugruppe, Anschlüsse, Abmessungen und – falls vorhanden – die Referenznummer des Altteils.

#### Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Verformung, Schlag, Materialausbruch, Vibrationen oder deutlichem Leistungsverlust sinnvoll.