

Produktinformation

Abgassammler für Mercruiser / OMC V8 GM 5.0L / 5.7L / 6.2L bis 2002, MD860246A15

Art-Nr.: 05441 / Marke:



254,10 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Abgassammler für Mercruiser / OMC V8 GM 5.0L / 5.7L / 6.2L bis 2002, MD860246A15 sammelt die Abgase der Zylinder und leitet sie in den weiteren Abgastrakt.

Passend für folgende Modelle:

- 5.0L (Gen+) 1998-2002 (S/N 0L015751 - 0M599999)
- 5.0L - GM 305 - V8
- 5.0L 1988-1995 (S/N 0B774445 - 0F600999)

Produktinformation

- 5.0L EFI (Gen+) 1998-2001 (S/N 0L012052 - 0M299999)
- 5.0L MIE 1988 (S/N 0B788152 - 0C396832)
- 5.0L MPI 2002 (S/N 0M300000 - 0M599999)
- 5.0LX 1988-1995 (S/N 0B773740 - 0F600999)
- 5.7L (Gen+) 1998-2002 (S/N 0L010037 - 0M599999)
- 5.7L - GM 350 - V8
- 5.7L 1988-1997 (S/N 0B773305 - 0K999999)
- 5.7L EFI (Gen+) 1998-2001 (S/N 0L010035 - 0M299999)
- 5.7L EFI 1995-1997 (S/N 0F225560 - 0K999999)
- 5.7L EFI MIE 1997 (S/N 0K040300 - 0K999999)
- 5.7L MIE (Gen+) 1998-2002 (S/N 0L002003 - 0M316999)
- 5.7L MIE 1988-1997 (S/N 0B788152 - 0K999999)
- 5.7L Ski 1985-2002 (S/N 0A338533 - 0M316999)
- 5.7LX 1996-1997 (S/N 0F601000 - 0K999999)
- 5.7LX Bravo EFI 1996-1997 (S/N 0F800300 - 0K999999)
- 5.7LX EFI 1996-1997 (S/N 0F752400 - 0K999999)
- 6.2L - GM 377 - V8
- MX 6.2L Black Scorpion Ski 2001-2003 (S/N 0L670015 - 0M391599)
- MX 6.2L MPI 2000-2002 (S/N 0L680003 - 0M599999)
- MX 6.2L MPI Horizon 2002 (S/N 0M300000 - 0M599999)
- MX 6.2L MPI Horizon MIE 2002 (S/N 0M300000 - 0M316999)
- MX 6.2L MPI MIE 1999-2002 (S/N 0L670000 - 0M316999)
- 200 1985-1987 (S/N 6899058 - 0B774444)
- 228 1983-1984 (S/N 6218462 - 6899268)
- 230 1985-1987 (S/N 6899269 - 0B773739)
- 230 MIE 1981-1987 (S/N 5907058 - 0B788151)
- 260 1983-1987 (S/N 6218462 - 0B773304)
- 260 MIE 1981-1987 (S/N 5907058 - 0B788151)
- 300 1985-1986 (S/N 6668677 - 0B430367)
- 320 EFI 1987-1989 (S/N 0A543604 - 0C622418)
- 350 Mag Alpha 1986-1997 (S/N 0A635178 - 0K999999)
- 350 Mag Alpha EFI 1996-1997 (S/N 0F800300 - 0K999999)
- 350 Mag Bravo MPI (Gen+) 1996-1997 (S/N 0F602000 - 0K999999)
- 350 Mag Bravo MPI 1995 (S/N 0F415189 - 0F601999)
- 350 Mag EFI Ski (Gen+) 1996-1997 (S/N 0F820707 - 0K999999)
- 350 Mag EFI Ski 1994-1996 (S/N 0F215561 - 0F820706)
- 350 Mag MP ISki (Gen+) 1998-2002 (S/N 0L002600 - 0M316999)
- 350 Mag MPI 1998-2002 (S/N 0L010019 - 0M599999)
- 350 Mag MPI Horizon 2002 (S/N 0M300000 - 0M599999)
- 350 Mag MPI Horizon MIE 1999-2001 (S/N 0L304700 - 0M316999)
- 350 Mag MPI MIE 1998-2002 (S/N 0L002008 - 0M316999)
- 350 Mag MPI Ski 1995-1996 (S/N 0F350583 - 0F799999)
- 350 Mag Ski 1991-1997 (S/N 0D505450 - 0K999999)
- 377 Scorpion MCM 1999-2005 (S/N 0L416146 - 0M907201)
- 377 Scorpion Ski 1997-1998 (S/N 0K000656 - 0L600314)
- 898 1983-1984 (S/N 6218462 - 6899057)
- Black Scorpion Ski 1996-2002 (S/N 0F800000 - 0M391599)

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 860246A10, 860246A15, 860246A3, 860246A7, 860246A9, 860336A2, 860337A2, 87114A19, 87114A30, 87114A8, 860246Q11
- OMC 0509522

FAQ zu diesem Artikel:

Produktinformation

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 5.0L (Gen+) 1998-2002 (S/N 0L015751 - 0M599999), 5.0L - GM 305 - V8, 5.0L 1988-1995 (S/N 0B774445 - 0F600999), 5.0L EFI (Gen+) 1998-2001 (S/N 0L012052 - 0M299999), 5.0L MIE 1988 (S/N 0B788152 - 0C396832). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 860246A10, 860246A15, 860246A3, 860246A7, 860246A9, 860336A2, 860337A2, 87114A19, 87114A30, 87114A8, 860246Q11, OMC 0509522.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.
