

Produktinformation

0-Ring für Mercruiser Bravo 1, 2 und 3 MD33465

Art-Nr.: 09281 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



3,76 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mo. 17. Aug. - Fr. 21. Aug. 2026**

0-Ring für Mercruiser Bravo 1, 2 und 3 MD33465 dichtet die vorgesehene Verbindung zwischen den entsprechenden Bauteilen ab.

Passend für folgende Modelle:

- Bravo 1
- Bravo 2
- Bravo 3

Ersetzt folgende Referenznummern:

Produktinformation

- MerCruiser Nr. 25-33465, 25-54029, 25-822370, 33465, 8M0214925

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Bravo 1, Bravo 2, Bravo 3. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser Nr. 25-33465, 25-54029, 25-822370, 33465, 8M0214925.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.