

Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha F40 MD679-W0078-A1

Art-Nr.: 09371 / GTIN: 8435422124256 / Marke:



36,33 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha F40 MD679-W0078-A1 ist ein Wasserpumpen-Servicekit für die Instandsetzung der Impellerpumpe im Unterwasserteil.

Die OEM-Referenz 679-W0078-A1 ist den Yamaha-C40-Zweitakt-Modellen zugeordnet und wird häufig fälschlich der späteren F40-Viertakt-Familie zugeschrieben.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Yamaha C40 2-Takt
- Baujahre 1991 bis 1997

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller 6F5-44352-00-00
- Cartridge Insert 676-44322-00-00
- Cartridge Outer Plate 676-44323-00-00
- Wasserpumpendichtungen
- Woodruff Key
- Befestigungsschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Yamaha 679-W0078-A1-00

FAQ zu diesem Artikel:

Passt dieser Satz auf Yamaha F40 4-Takt?

Nach den belastbaren OEM-Zuordnungen gehört 679-W0078-A1 zur C40-Zweitakt-Familie. Für F40-Viertakt müssen Referenznummer und Modellcode separat geprüft werden.