


Reparatursatz Umwälzpumpe Volvo Penta D40, 41, 42, 43 MD876794

Art-Nr.: 09383 / GTIN: 8435422155489 / Marke:



120,39 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 20. Aug. - Mo. 24. Aug. 2026**

Reparatursatz Umwälzpumpe Volvo Penta D40, 41, 42, 43 MD876794 enthält Verschleiß- und Dichtteile zur Instandsetzung der Umwälzpumpe.

Passend für folgende Modelle:

- Volvo Penta (AQ)
- AQAD40A
- AQAD40B

Produktinformation



- AQD40A
- MS25A
- MS25A-A
- MS25L
- KAD32P
- MD40A
- TAMD40A
- TAMD40B
- TD40A
- TMD40A
- TMD40B
- TMD40C
- AD41A
- AD41B
- AD41BJ
- AD41D
- AD41L-A
- AD41P-A
- D41B
- D41D
- D41L-A
- TAMD41A
- TAMD41B
- TAMD41D
- TAMD41H-A
- TAMD41H-B
- TAMD41P
- TAMD41P-A
- TMD41A
- TMD41B
- TMD41D
- TMD41L-A
- KAD42A
- KAD42B
- KAD42P-A
- KAMD42A
- KAMD42B
- KAMD42P-A
- TAMD42B
- TAMD42WJ-A
- KAD43P-A
- KAD43P-B
- KAMD43P
- KAMD43P-A
- KAMD43P-B
- KAD44P
- KAD44P-B
- KAD44P-C
- KAMD44P-A
- KAMD44P-B
- KAMD44P-C

Ersetzt folgende Referenznummern:

Produktinformation



- Volvo Penta 271080, 275617, 875626, 876544, 876794

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Volvo Penta (AQ), AQAD40A, AQAD40B, AQD40A, MS25A. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 271080, 275617, 875626, 876544, 876794.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.