

Trim Motor für Yamaha 25 - 40 PS 4-Takt, MD67C-43880-01

Art-Nr.: 09438 / GTIN: 8435422125758 / Marke:



151,70 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Trim Motor für Yamaha 25 - 40 PS 4-Takt, MD67C-43880-01 treibt die Hydraulikpumpe des Tilt- und Trimmsystems an und ermöglicht damit das Anheben, Absenken und Trimmen des Antriebs.

Passend für folgende Modelle:

- T25 / FT25 (68V0 - 68V9) (2001-09)
- T25 / FT25 (6BL1 - 6BL8) (2009-15)
- F30 (69H1 - 69H9) (2001-09)

Produktinformation



- F30 (6BT1 - 6BT8) (2009-15)
- F40 (67C0 - 67C8) (2001-09)
- F40 (6BG1 - 6BG8) (2009-15)
- T40-10020500
- Parsun T40-10020500

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Yamaha 65W-43880-00, 65W-43880-01, 65W-43880-10, 65W4388000, 65W4388001, 65W4388010, 67C-43880-00, 67C-43880-01, 67C-43880-0100, 67C4388000, 67C4388001, 67C438800100

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: T25 / FT25 (68V0 - 68V9) (2001-09), T25 / FT25 (6BL1 - 6BL8) (2009-15), F30 (69H1 - 69H9) (2001-09), F30 (6BT1 - 6BT8) (2009-15), F40 (67C0 - 67C8) (2001-09). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Yamaha 65W-43880-00, 65W-43880-01, 65W-43880-10, 65W4388000, 65W4388001, 65W4388010, 67C-43880-00, 67C-43880-01, 67C-43880-0100, 67C4388000, 67C4388001, 67C438800100.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.