

Trim Motor für Yamaha F20 - F40PS 4-Takt MD65W-43880-00-00

Art-Nr.: 09441 / GTIN: 8435422125758 / Marke:



151,70 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Trim Motor für Yamaha F20 - F40PS 4-Takt MD65W-43880-00-00 treibt die Hydraulikpumpe des Tilt- und Trimmsystems an und ermöglicht damit das Anheben, Absenken und Trimmen des Antriebs.

Passend für folgende Modelle:

- F20AE, AET, DET (1998-15)
- 25J, JEO, ESH (1999)
- F25A, AET, AMH, AW, EH, ELH, MHA,

Produktinformation



- 30D, DETO, DMH (1999-10)
- 40X/E40X (1998-03)
- F45AET/F50TJR (1999)
- DMH, DET (1998-15)
- T40-10020500
- Parsun T40-10020500

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Yamaha Yamaha: 65W-43880-00, 65W-43880-01, 65W-43880-10, 65W4388000, 65W4388001, 65W4388010, 67C-43880-00, 67C-43880-01, 67C-43880-0100, 67C4388000, 67C4388001, 67C438800100

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: F20AE, AET, DET (1998-15), 25J, JEO, ESH (1999), F25A, AET, AMH, AW, EH, ELH, MHA,, 30D, DETO, DMH (1999-10), 40X/E40X (1998-03). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Yamaha Yamaha: 65W-43880-00, 65W-43880-01, 65W-43880-10, 65W4388000, 65W4388001, 65W4388010, 67C-43880-00, 67C-43880-01, 67C-43880-0100, 67C4388000, 67C4388001, 67C438800100.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.