

Trim Motor für Suzuki DF60, DT55, DT75 MD38100-99E01-00

Art-Nr.: 09452 / GTIN: 8435422126892 / Marke:

250,47 EUR

inkl. 19% USt.

Derzeit nicht verfügbar



Trim Motor für Suzuki DF60, DT55, DT75 MD38100-99E01-00 treibt die Hydraulikpumpe des Tilt- und Trimmsystems an und ermöglicht damit das Anheben, Absenken und Trimmen des Antriebs.

Passend für folgende Modelle:

- DT55, DT65J-X (1988-99)
- DF60, DF70W-K9 (1998-09)
- DT75, DT85J-Y (1988-00)

Produktinformation



Ersetzt folgende Referenznummern:

- Suzuki 38100-99E00-0EP, 38100-99E01-00, 38100-99E01-0ED, 38100-99E01-0EP
- OMC/Johnson/Evinrude: 5030828
- 5030829
- 5030830
- 5031166

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: DT55, DT65J-X (1988-99), DF60, DF70W-K9 (1998-09), DT75, DT85J-Y (1988-00). Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Suzuki 38100-99E00-0EP, 38100-99E01-00, 38100-99E01-0ED, 38100-99E01-0EP, OMC/Johnson/Evinrude: 5030828, 5030829, 5030830.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.