


Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha 25 / 30 PS, MD689-W0078-A6

Art-Nr.: 09575 / GTIN: 8435412073632 / Marke:

43,73 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Derzeit nicht verfügbar



Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha 25 / 30 PS, MD689-W0078-A6 ist ein kompletter Servicekit für die Wasserpumpe im Unterwasserteil.

Der Satz ist der Yamaha-25-/30-PS-Zweitaktfamilie sowie passenden Mariner-Varianten zugeordnet und dient zur Überholung der Pumpeneinheit.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Yamaha 25 PS und 30 PS 2-Takt
- Modelle C25, CV25, C30 und CV30 je nach Baujahr
- Typische Baujahre 1984 bis 1997
- Passende Mariner 20C, 25C und 30A mit identischer Pumpenausführung

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller
- Cartridge Insert
- Outer Plate / Wear Plate
- Dichtungen
- Schrauben mit Scheiben

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Yamaha 689-W0078-A6-00
- Yamaha 689-W0078-A4-00
- Yamaha 689-W0078-04-00
- Mariner 42431M
- Mariner 84829M
- Mariner 97793M / 97793T

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Satz verwendet?

Der Satz dient zur vollständigen Wartung der Wasserpumpe, damit Förderleistung, Dichtheit und Motorkühlung wieder im Sollbereich liegen.