

Produktinformation

Dichtung für Mercruiser Bravo Seewasserpumpe 8M0204740

Art-Nr.: 09588 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



1,89 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Do. 06. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Dichtung für Mercruiser Bravo Seewasserpumpe 8M0204740 dichtet die vorgesehene Verbindung der jeweiligen Baugruppe ab und verhindert den Austritt des vorgesehenen Mediums.

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Artikel eingesetzt?

Dichtung für Mercruiser Bravo Seewasserpumpe 8M0204740 dichtet die vorgesehene Verbindung der jeweiligen Baugruppe ab und verhindert den Austritt des vorgesehenen Mediums.

Produktinformation

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Entscheidend sind Ausführung, Baugruppe, Anschlüsse, Abmessungen und – falls vorhanden – die Referenznummer des Altteils.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuscentwicklung oder Funktionsausfall.