

Produktinformation

Buchse - Lager, Lenkgabel für Volvo Penta AQ / DP MD872362

Art-Nr.: 09630 / GTIN: 8435422125277 / Marke:

13,03 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**



Buchse - Lager, Lenkgabel für Volvo Penta AQ / DP MD872362 führt und lagert die vorgesehene Welle oder Mechanik in der jeweiligen Baugruppe.

Passend für folgende Modelle:

- DP-C1 1.95, DP-C1 2.30, DP-D1 1.68, DP-D1 1.78, DP-D1 1.95, DP-D1 2.30, TSK DP-S
- DP-C1, DP-D1, SP-C1, 740A, BB740A
- DPX-S, DPX-S1, DPX-S 1.59, DPX-S 1.68, DPX-S 1.78, DPX-S1 1.59, DPX-S1 1.68, DPX-S1 1.78, TSK DPX-C

Produktinformation

- DPX-R, DPX-R 1.47, DPX-R 1.51, DPX-R 1.59, DPX-R 1.68, DPX-R 1.78, TSK DPX-R
- DP-E 2.32, DP-E 1.95, DP-E 1.78, DP-E 1.68, SP-E 1.61, TSK DP-E
- DP-C, SP-C
- DPX-R
- TSK DP-G, DP-G 1.68, DP-G 1.59
- TSK DPX-A, DPX-A 1.78, DPX-A 1.68, DPX-A 1.59, DPX-A 1.47
- AD31D, AD31D-A, AD31XD, TAMD31D, TMD31D
- AD31L-A, AD31P-A, AD41L-A, AD41P-A, D41L-A, TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A, TAMD31S-A, TAMD41H-A, TAMD41H-B, TAMD41P-A, TAMD41L-A, TAMD41M-A, TMD31L-A, TMD41L-A, TAMD31S, HS1A, TAMD31L, TAMD31P, TAMD41P
- MD31A, TMD31B, TAMD31B, AD31B
- AD41D, D41D, TAMD41D, TMD41D, HS1A
- TMD41B, D41B, TAMD41B, AD41B, AD41BJ
- KAD42A
- KAD42A, KAMD42A, HS1A, MS5B
- KAD42B, KAMD42B, TAMD42B
- KAD42P-A, KAMD42P-A, HS1A
- 430, 430A, 430B, 431A, 431B, 432A, 434A, 500B, 501B, 570A, 572A, 740B, DP-A, DP-A1, DP-A2, DP-C, DP-C1, DP-C1 1.95, DP-C1 2.30, DP-D, DP-D1, DP-D1 1.68, DP-D1 1.78, DP-D1 1.95, DP-D1 2.30, SP-A, SP-A1, SP-A2, SP-C, SP-C1, MS4B, MS5B
- TSK DP-E
- TSK DP-G
- TSK DP-S
- TSK DPX-A
- TSK DPX-C
- Volvo Penta AQ, AD

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 1 x 853496, 853863, 872362

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: DP-C1 1.95, DP-C1 2.30, DP-D1 1.68, DP-D1 1.78, DP-D1 1.95, DP-D1 2.30, TSK DP-S, DP-C1, DP-D1, SP-C1, 740A, BB740A, DPX-S, DPX-S1, DPX-S 1.59, DPX-S 1.68, DPX-S 1.78, DPX-S1 1.59, DPX-S1 1.68, DPX-S1 1.78, TSK DPX-C, DPX-R, DPX-R 1.47, DPX-R 1.51, DPX-R 1.59, DPX-R 1.68, DPX-R 1.78, TSK DPX-R, DP-E 2.32, DP-E 1.95, DP-E 1.78, DP-E 1.68, SP-E 1.61, TSK DP-E. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 1 x 853496, 853863, 872362.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Verschleiß, Beschädigung, Undichtigkeit oder Funktionsstörungen.