

Produktinformation

Water Separating Fuel Filter Quicksilver 25 Mikron 802893Q01

Art-Nr.: 09653 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



23,53 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Water Separating Fuel Filter Quicksilver 25 Mikron 802893Q01 filtert Verunreinigungen aus dem vorgesehenen Medium.

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Mercury / Mercruiser / Quicksilver 35-802893Q01, 35-802893Q12, 35-802893Q4, 35-802893T, 35-802893T12, 802893, 802893Q, 802893Q01, 807172, 807172A12
- Volvo Penta 855686
- OMC 509532
- Suzuki 35-802893Q

Produktinformation

- Honda 06177-ZX2-000HE, 17670-ZX2-000HE, 24942
- Sierra 18-7846
- Tohatsu 3Y9022340, 3Y9022340M, 9999937801

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Artikel eingesetzt?

Water Separating Fuel Filter Quicksilver 25 Mikron 802893Q01 filtert Verunreinigungen aus dem vorgesehenen Medium.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Mercury / Mercruiser / Quicksilver 35-802893Q01, 35-802893Q12, 35-802893Q4, 35-802893T, 35-802893T12, 802893, 802893Q, 802893Q01, 807172, 807172A12, Volvo Penta 855686, OMC 509532, Suzuki 35-802893Q.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist im Wartungsintervall oder bei erkennbarer Verschmutzung, Wasseranteil oder Durchflussproblemen sinnvoll.