

Produktinformation

Ölablassschlauch (Motor) Mercruiser 1/2

Art-Nr.: 09669 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



176,55 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Ölablassschlauch (Motor) Mercruiser 1/2 führt das Motoröl beim Ablassen kontrolliert aus dem Motor.

Passend für folgende Modelle:

- Mercruiser
- MCM 2.5 L 153 CID SN. 6229718 +
- MCM 3.0 L 181 CID SN. 6229718 +

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MCM 3.75 L 229 CID SN. 6330183 - 6919655

Produktinformation

- MCM 4.3 L 262 CID SN. 0A331455 - 0F802999
- MCM 5.0 L 305 CID SN. 6218462 - 0F600999
- MCM 5.7 L 350 CID SN. 6218462 - 0F600999
- MCM 7.4 L 454 CID SN. 6083145 - 0F800699
- MCM 8.2 L 502 CID SN. 0C878221 - 0F802599
- MerCruiser 32-863142A3

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Mercruiser, MCM 2.5 L 153 CID SN. 6229718 +, MCM 3.0 L 181 CID SN. 6229718 +. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MCM 3.75 L 229 CID SN. 6330183 - 6919655, MCM 4.3 L 262 CID SN. 0A331455 - 0F802999, MCM 5.0 L 305 CID SN. 6218462 - 0F600999, MCM 5.7 L 350 CID SN. 6218462 - 0F600999.

Wann wird dieses Produkt eingesetzt?

Die Anwendung erfolgt im Rahmen von Wartung, Pflege, Konservierung oder saisonaler Einwinterung – je nach Produktart und Einsatzbereich.