

Produktinformation

Dichtungssatz für Turbolader Mercruiser CMD/CMDQ 4.2 ,MD8M0094247

Art-Nr.: 09686 / GTIN: 8435422192774 / Marke:



49,93 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Dichtungssatz für Turbolader Mercruiser CMD/CMDQ 4.2 ,MD8M0094247 enthält abgestimmte Dichtungen zur Instandsetzung der jeweiligen Baugruppe.

Passend für folgende Modelle:

- CMDQ4.2
- D4.2L
- CMD

Produktinformation

Ersetzt folgende Referenznummern:

- 8M0094247
- 898101475
- 801333454
- 854129

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Satz unter anderem passend für folgende Modelle: CMDQ4.2, D4.2L, CMD. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: 8M0094247, 898101475, 801333454, 854129.

Wann ist der Einsatz dieses Satzes sinnvoll?

Der Einsatz ist bei Überholung, Instandsetzung oder im vorgesehenen Wartungsintervall der betreffenden Baugruppe sinnvoll.