

Impellerpumpe Reparatursatz für Mercury 30 - 70 PS, 77177A3

Art-Nr.: 09694 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



148,37 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Impellerpumpe Reparatursatz für Mercury 30 - 70 PS, 77177A3 enthält Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasser- bzw. Impellerpumpe.

Passend für folgende Modelle:

- Mercury 40PS - 400 (4Zylinder) 0C159200 und höher
- Mercury 30PS JET 9570790 und höher
- Mercury 30PS JET 0C159200 - 0G589999

Produktinformation



- Mercury 40PS - 400 (4 Zylinder) 9570790 und höher
- Mercury 70PS - 700 (3 Zylinder) 5556230 und höher
- Mercury 50PS (3 Zylinder) 9469200 - 9683054
- Mercury 60PS (3 Zylinder) 0A721308 und höher
- Mercury 35 PS (2 Zylinder) 9384476 und höher
- Und viele mehr..

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Mercury 40PS - 400 (4Zylinder) 0C159200 und höher, Mercury 30PS JET 9570790 und höher, Mercury 30PS JET 0C159200 - 0G589999, Mercury 40PS - 400 (4 Zylinder) 9570790 und höher, Mercury 70PS - 700 (3 Zylinder) 5556230 und höher. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Entscheidend sind Ausführung, Baugruppe, Anschlüsse, Abmessungen und – falls vorhanden – die Referenznummer des Altteils.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.