

Impellerpumpe Reparatursatz für Mercury 40Ps bis125PS, MD8M0113799

Art-Nr.: 09695 / GTIN: 8435412038488 / Marke:

76,99 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**



Impellerpumpe Reparatursatz für Mercury 40Ps bis125PS, MD8M0113799 enthält Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasser- bzw. Impellerpumpe.

Ersetzt folgende Referenznummern:

- 43024A4
- 43024A5
- 43024A6

Produktinformation



- 43024A7
- 43026T9
- 46-43024A7
- 8M0113799

FAQ zu diesem Artikel:

Wofür wird dieser Artikel eingesetzt?

Impellerpumpe Reparatursatz für Mercury 40Ps bis 125PS, MD8M0113799 enthält Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasser- bzw. Impellerpumpe.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: 43024A4, 43024A5, 43024A6, 43024A7.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.