


## Produktinformation

# Dichtungssatz für Wasserpumpe für Mercruiser, OMC, Volvo Penta 8,1L 803192A2

Art-Nr.: 09756 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



**11,24 EUR** / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

Dichtungssatz für Wasserpumpe für Mercruiser, OMC, Volvo Penta 8,1L 803192A2 enthält abgestimmte Dichtungen zur Instandsetzung der jeweiligen Baugruppe.

### Passend für folgende Modelle:

- 8.1 Big Block
- Für Mercruiser Modelle
- Für Volvo Penta

---

## Produktinformation

### Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 46-8M0113736, 883514, 883925, 883925R01, 8M0113735, 8M0113736
- Volvo Penta / OMC 3861341

### FAQ zu diesem Artikel:

#### Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: 8.1 Big Block, Für Mercruiser Modelle, Für Volvo Penta. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

#### Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 46-8M0113736, 883514, 883925, 883925R01, 8M0113735, 8M0113736, Volvo Penta / OMC 3861341.

#### Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.