

Produktinformation

Anschlaggummi-Anschlagkeil Seewasserpumpe Volvo Penta für Volvo Penta 3857954

Art-Nr.: 09826 / GTIN: 8435422159951 / Marke:



18,70 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Sa. 15. Aug. - Mi. 19. Aug. 2026**

Anschlaggummi-Anschlagkeil Seewasserpumpe Volvo Penta für Volvo Penta 3857954 fördert das Kühlwasser im vorgesehenen Kühlsystem.

Passend für folgende Modelle:

- DPX375-A
- DPX375-B
- DPX375-BF

Produktinformation

- DPX375-CF
- DPX385XEFS
- DPX415XEFS
- DPX420-A
- DPX420-B
- DPX420-BF
- DPX420-CF
- 3.0GLM-A
- 3.0GLM-B
- 3.0GLM-C
- 3.0GLP-A
- 3.0GLP-B
- 3.0GLP-C
- 3.0GSM-A
- 3.0GSM-B
- 3.0GSM-C
- 3.0GSMEFS
- 3.0GSP-A
- 3.0GSP-B
- 3.0GSP-C
- 3.0GSPEFS
- 4.3GIJWTR
- 4.3GIPEFS
- 4.3GIPWTRCE
- 4.3GL-A
- 4.3GL-B
- 4.3GL-C
- 4.3GL-D
- 4.3GLPEFS
- 4.3GLPWTR
- 4.3GSJWTR
- 4.3GSPWTR
- 4.3GXi-A
- 4.3GXi-B
- 4.3GXi-BF
- 4.3GXi-C
- 4.3GXi-CF
- 4.3GXi-D
- 4.3GXi-DF
- 4.3GXi-E
- 4.3GXi-EF
- 4.3OSi-B
- 4.3OSi-BF
- 4.3OSi-C
- 4.3OSi-CF
- 4.3OSi-D
- 4.3OSi-DF
- 4.3OSi-E
- 4.3OSi-EF
- 5.0GIPEFS
- 5.0GIPWTR
- 5.0GL-A
- 5.0GL-B
- 5.0GL-C

Produktinformation

- 5.0GL-D
- 5.0GL-E
- 5.0GLPEFS
- 5.0GLPWTR
- 5.0GXi-A
- 5.0GXi-B
- 5.0GXi-BF
- 5.0GXi-C
- 5.0GXi-CF
- 5.0GXi-D
- 5.0GXi-DF
- 5.0GXi-E
- 5.0GXi-EF
- 5.00Si-B
- 5.00Si-BF
- 5.00Si-C
- 5.00Si-CF
- 5.00Si-D
- 5.00Si-DF
- 5.00Si-E
- 5.00Si-EF
- 5.7Gi-A
- 5.7Gi-B
- 5.7Gi-BF
- 5.7Gi-C
- 5.7Gi-CF
- 5.7Gi-D
- 5.7Gi-DF
- 5.7Gi-E
- 5.7Gi-EF
- 5.7Gil-A
- 5.7Gil-B
- 5.7Gil-C
- 5.7Gil-D
- 5.7Gil-E
- 5.7GL-A
- 5.7GL-B
- 5.7GL-C
- 5.7GL-D
- 5.7GL-E
- 5.7GSil-A
- 5.7GSIPFS
- 5.7GSIPWTR
- 5.7GSPEFS
- 5.7GSPWTR
- 5.7GXi-A
- 5.7GXi-B
- 5.7GXi-C
- 5.7GXi-CF
- 5.7GXi-D
- 5.7GXi-DF
- 5.7GXi-E
- 5.7GXi-EF
- 5.7GXi-F

Produktinformation

- 5.7GXil-FF
- 5.7GXil-A
- 5.7GXil-B
- 5.7GXil-C
- 5.7GXil-D
- 5.7GXil-E
- 5.7GXil-F
- 5.7OSi-A
- 5.7OSi-AF
- 5.7OSi-B
- 5.7OSi-BF
- 5.7OSi-C
- 5.7OSi-CF
- 5.7OSi-D
- 5.7OSi-DF
- 5.7OSXi-A
- 5.7OSXi-AF
- 5.7OSXi-B
- 5.7OSXi-BF
- 5.7OSXi-C
- 5.7OSXi-CF
- 5.7OSXi-D
- 5.7OSXi-DF
- 7.4GIPEFS
- 7.4GIPWTR
- 7.4GSiPEFS
- 7.4GSIPWTR
- 8.1Gi-A
- 8.1Gi-B
- 8.1Gi-BF
- 8.1Gi-C
- 8.1Gi-CF
- 8.1Gi-D
- 8.1Gi-DF
- 8.1Gi-E
- 8.1Gi-EF
- 8.1Gi-F
- 8.1Gi-FF
- 8.1Gil-A
- 8.1Gil-B
- 8.1Gil-C
- 8.1Gil-D
- 8.1Gil-E
- 8.1Gil-F
- 8.1GSi-A
- 8.1GSil-A
- 8.1GXi-A
- 8.1GXi-AF
- 8.1GXi-B
- 8.1GXi-BF
- 8.1GXi-C
- 8.1GXi-CF
- 8.1GXi-D
- 8.1GXi-DF

Produktinformation

- 8.1GXil-E
- 8.1GXil-EF
- 8.1GXil-A
- 8.1GXil-B
- 8.1GXil-C
- 8.1GXil-D
- 8.1GXil-E
- 8.1OSil-A
- 8.1OSil-AF
- 8.1OSil-B
- 8.1OSil-BF
- 8.2GSilPEFS
- 8.2GSilPWTR

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Volvo Penta 3857954

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: DPX375-A, DPX375-B, DPX375-BF, DPX375-CF, DPX385XEFS. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Volvo Penta 3857954.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.