

Dichtung für Kraftstoffpumpeneinheit Vapor Separator Mercury / Parsun 30 - 60 PS EFI 892267530

Art-Nr.: 09849 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



25,74 EUR / Stück

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Dichtung für Kraftstoffpumpeneinheit Vapor Separator Mercury / Parsun 30 - 60 PS EFI 892267530 dichtet die vorgesehene Verbindung der jeweiligen Baugruppe ab und verhindert den Austritt des vorgesehenen Mediums.

Passend für folgende Modelle:

- Mercury (EFI)
- 30 PS EFI
- 50 PS EFI

Produktinformation



- 60 PS EFI
- F40-05100704EI
- Parsun F40-05100704EI

Ersetzt folgende Referenznummern:

- Mercury 5-892267530, 892267530

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Mercury (EFI), 30 PS EFI, 50 PS EFI, 60 PS EFI, F40-05100704EI. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: Mercury 5-892267530, 892267530.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.