

Volvo Original Reparartursatz - Seewasserpumpe für Volvo Penta 6 Zyl. Diesel, 21951457

Art-Nr.: 09872



219,64 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Volvo Original Reparartursatz - Seewasserpumpe für Volvo Penta 6 Zyl. Diesel, 21951457 fördert das Kühlwasser im vorgesehenen Kühlsystem.

Passend für folgende Modelle:

- AQAD41A
- AD31B, AD31L-A, AD31P-A, AD31XD
- MD31A

Produktinformation



- TAMD31B, TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A, TAMD31S-A, TMD31L-A
- TMD31B
- KAD32P-A
- AD41A, AD41B, AD41D, AD41L-A, AD41P-A, D41L-A
- D41A, D41B, D41D
- TAMD41B, TAMD41D
- TAMD41H-A, TAMD41H-B, TAMD41P-A, TAMD41L-A, TAMD41M-A, TMD41L-A
- TMD41B, TMD41D
- KAD42A, KAD42B
- KAMD42A, KAMD42B
- TAMD42B, TAMD42WJ-A
- KAD43P-A
- KAMD43P-A
- KAD44P-A, KAD44P-B, KAD44P-C
- KAMD44P-A, KAMD44P-B, KAMD44P-C
- KAD300-A
- KAMD300-A

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: AQAD41A, AD31B, AD31L-A, AD31P-A, AD31XD, MD31A, TAMD31B, TAMD31L-A, TAMD31M-A, TAMD31P-A, TAMD31S-A, TMD31L-A, TMD31B. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?

Entscheidend sind Ausführung, Baugruppe, Anschlüsse, Abmessungen und – falls vorhanden – die Referenznummer des Altteils.

Wann sollte der Artikel geprüft oder ersetzt werden?

Ein Austausch oder eine Überholung ist sinnvoll bei Druckverlust, Förderproblemen, Undichtigkeit, Geräuschentwicklung oder Funktionsausfall.