

Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha F4 B/M, F5A/M, F6C/M , MD 6EE-W0078-01

Art-Nr.: 09881 / GTIN: 8435422167376 / Marke:



40,08 EUR / Satz

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 21. Aug. - Di. 25. Aug. 2026**

Impellerpumpen Reparatursatz für Yamaha F4 B/M, F5A/M, F6C/M , MD 6EE-W0078-01 enthält die typischen Verschleißteile zur Instandsetzung der Wasserpumpe passender Yamaha-Kleinaußenborder.

Der Satz ist für die Überholung der Wasserpumpe vorgesehen und stellt bei verschlissenen Pumpenkomponenten die Kühlwasserförderung wieder her.

Passend für folgende Modelle:

Produktinformation



- Yamaha F4B und F4M
- Yamaha F5A und F5M
- Yamaha F6C und F6M

Der Satz enthält unter anderem:

- Impeller
- Wasserpumpengehäuse
- Wasserpumpendichtung
- Cartridge Insert
- Cartridge Outer Plate
- Water Seal Damper
- Passstifte
- Befestigungsschrauben

Ersetzt folgende Referenznummern:

- 6EE-W0078-01
- 6EE-W0078-00
- 6BX-WG0078-00
- 18-3473

Technische Hinweise:

- Für Yamaha F4B, F5A und F6C ab Modelljahr 2010
- Der Satz umfasst die Bauteile zur kompletten Pumpenrevision der 6EE-Baureihe
- Je nach Marktbezeichnung kommen B-, A- und C-Modellkennungen mit Handstart- oder manueller Ausführung vor

FAQ zu diesem Artikel:

Welche Motorfamilie deckt dieser Satz ab?

Er ist für die kleinen Yamaha-Viertakter F4, F5 und F6 der 6EE-Pumpenfamilie vorgesehen, insbesondere für die ab 2010 geführten B-, A- und C-Baureihen.

Welche Teile sind im Reparatursatz enthalten?

Zum Satz gehören die üblichen Komponenten einer Pumpenrevision wie Impeller, Gehäuse, Dichtung, Cartridge-Teile, Dämpfer, Passstifte und Schrauben.

Warum ist die Referenznummer wichtig?

Bei Kleinaußenbordern gibt es je nach Serie unterschiedliche Wasserpumpenausführungen. Deshalb sollte die Zuordnung immer über die OEM-Nummer des vorhandenen Satzes abgesichert werden.