

Produktinformation

Schlauchanschluss Transom Mercruiser Bravo 8M0081543

Art-Nr.: 09376 / Marke: [Mercury-Mercruiser-Quicksilver](#)



30,70 EUR

inkl. 19% USt.

Lieferung **Fr. 07. Aug. - Di. 11. Aug. 2026**

Schlauchanschluss Transom Mercruiser Bravo 8M0081543 bildet die Heckdurchführung als Schnittstelle zwischen Bootsspiegel und Antrieb.

Passend für folgende Modelle:

- Bravo 1 bis Seriennummer -OW099999
- Bravo 2 bis Seriennummer -OW099999
- Bravo 3 bis Seriennummer -OW099999

Produktinformation

Ersetzt folgende Referenznummern:

- MerCruiser 22-43828T, 22-8M0081543, 43828, 43828T, 8M0081543

FAQ zu diesem Artikel:

Für welche Modelle ist dieser Artikel geeignet?

Laut Artikelbeschreibung ist dieser Artikel unter anderem passend für folgende Modelle: Bravo 1 bis Seriennummer - OW099999, Bravo 2 bis Seriennummer -OW099999, Bravo 3 bis Seriennummer -OW099999. Bitte prüfen Sie die genaue Motor- oder Antriebsbezeichnung Ihres Bootes.

Welche Referenznummern sind relevant?

Als Vergleichs- bzw. Referenznummern sind unter anderem folgende Angaben hinterlegt: MerCruiser 22-43828T, 22-8M0081543, 43828, 43828T, 8M0081543.

Wann sollte der Artikel ersetzt werden?

Ein Austausch ist bei Versprödung, Rissen, Quellung, Undichtigkeit oder beschädigten Anschlussbereichen sinnvoll.